

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» п.Нерль
Фактический адрес	155030, Ивановская обл., Тейковский р-он, ул.Октябрьская дом 23 А
телефон	Е-mail zlatoustova@bk.ru
Ведомственная принадлежность	отдел образования администрации Тейковского муниципального района; г.Тейково, ул.Октябрьская, 2-а
Вид деятельности	образование, реализация образовательных программ дошкольного образования
Форма собственности объекта	муниципальная
Объем предоставляемых услуг	(количество обслуживаемых посетителей/день - 69 вместимость 117
Размещение объекта	отдельно стоящее здание ; здание жилое этажи, на которых оказываются услуги населению - 1 и 2
Количество и назначение входов	2 центральных входа
Год постройки	1984г.
Год последней реконструкции	-

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	100	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			есть, нет
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть, <u>нет</u>	Регулируемые переходы	есть, <u>нет</u>
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть, <u>нет</u>	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть, <u>нет</u>
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	есть, <u>нет</u>	Нерегулируемые переходы	есть, <u>нет</u>
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения	есть, <u>нет</u>	Внеуличные переходы с пандусом	есть, <u>нет</u>
		Внеуличные переходы с подъемником	есть, <u>нет</u>
Лестницы на пути движения	есть, <u>нет</u>	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть, <u>нет</u>
Поручни на имеющихся лестницах	есть, <u>нет</u>	Съезды с уклоном более 10%	есть, <u>нет</u>

		(ненормативный)	
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	есть, <u>нет</u>	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть, <u>нет</u>
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	есть, <u>нет</u>	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть, <u>нет</u>
Поручни на имеющихся пандусах	есть, <u>нет</u>		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	1,0м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте				Имеется на высоте не более 1,7м	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	нет				Допустимо отсутствие	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	нет				Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	нет				Допустимо отсутствие	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	нет					К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						

- ширина тротуара (пути движения)				1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	нет			Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно	нет					
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	нет			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	нет			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	нет			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	нет			0,8 м и менее	не учитывается	К

- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.	нет			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	нет			Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,9 м		К
-*на высоте (верхний поручень)	нет			0,8 – 1,0 м		О

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

Крыльцо или входная площадка

Высота площадки Справочно	0,10м					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	1,5м	-		1,5 м и более, при автоматически х дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К,О,С,Г
Габариты площадки (глубина) с пандусом	1,8м	-		1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматически х дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	1,8м	-		Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	1,5м	-		Не менее 1,5 м, при	Не учитывается	О, С

				автоматически х дверях не менее 1,2 м		
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)		- -		Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	нет	-		Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	имеется	Установить остальные пиктограммы		Наличие		Г
Лестница наружная		не требуется				
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша				Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	нет			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	нет			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	нет			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С

пределами марша						
- *не травмирующие окончания	нет			Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%				8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	0,9м			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	нет			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина	1,2м			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	1,2м			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	1,2м			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	0,9м			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	1,2м			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	1,2м			1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	0,9м			наличие 0,7-0,9 м	Отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	1м			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К

завершения поручней						
- *нетравмирующие окончания	имеется			Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	имеется			Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)				Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур						
Глубина	1,5м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	1,5м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	да					
Двери автоматические, справочно	нет					
- ширина дверного проема в свету	1м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,015м			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа						

Маркировка ступеней	нет			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	нет			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	нет			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
-* горизонтальные завершения поручня	нет			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	нет			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
Ширина марша	нет			0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	нет			8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)	нет			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)	нет			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:нет						
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	нет			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной				-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						

- стационарный	нет			наличие	-	К
- мобильный	нет			-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	нет			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	нет			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	нет			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	нет			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	нет			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет			Имеются		Г
*Тактильная схема	нет			Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения				Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка	нет			Есть на	Отсутствует или не	С

ступеней				проступи	соответствует	
Поручни с двух сторон на лестнице	нет			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	нет			имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша	нет			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	нет			8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)	нет			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)	нет			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	нет			0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	нет			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	нет			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский						

Кабина:						
- длина	нет			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	нет			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	нет			Имеется		Г
*Звуковая информация	нет			Имеется		С
*Знак доступности	нет			Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	нет			Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок						
Высота рабочей поверхности	нет			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	нет			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабине						
Ширина проема двери в свету	более 0,8м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	менее 0,025м			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	нет			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	нет			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	нет			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	нет			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	нет			не менее 1,2 х 0,9 м	не менее 1,1 х 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	нет			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К

*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	нет			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина	нет			1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	нет			1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	нет			Имеются		О
*Крючки для костылей	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	нет			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	нет			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	есть			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	нет			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	нет			Имеется		С
Ширина дверного проема	нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:	нет					
- зона у раковины (глубина)	нет			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м	К
- зона у раковины (ширина)	нет			0,8 м и более	(допустимо)	К

					расположение кресла-коляски (бок к раковине)	
- *высота раковины	нет			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:						
- количество кабин				справочно		
- *знак доступности кабины	нет			Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	нет			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	нет			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	нет			Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	нет			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта - установить знак доступности учреждения, указатели направления движения, декоративные ограждение.
- на входной группе - рельефную полосу перед маршем вверх и вниз, окрасить контрастной краской первую и последнюю ступень. Входы в здание (2 главный входа , входы в группы, расположенные на первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.
- на путях передвижения - расширить дверные проемы, установить рельефную полосу перед маршем, поручни с двух сторон. Отделать контрастной краской крайние ступени, приобрести переносной пандус; наклеить на пол тактильные указатели направления движения;

-**в зоне оказания услуги** - расширить дверные проемы, приобрести стол с высотой рабочей поверхности согласно норматива; обеспечить зону сидения для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата согласно норматива, определить место для лиц с нарушением слуха.


-**в санитарных помещениях** – обустроить знаки доступности помещения; обустроить тактильные направляющие полосы к унитазу.

-**по средствам информации и коммуникации на объекте:** приобрести тактильные и визуальные средства информации в соответствии с нормативами.

Руководитель комиссии

заведующий Н.Г.Златоустова

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы

завхоз М.В. Борзова

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



воспитатель Никитина А.С.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



